Département de Géographie et d'Aménagement du Territoire – Université d'Oran 2

Promotion : M1-S1 / Gestion des risques majeurs et sécurité civile

Cours: Ecologie et Environnement (UEM)

Session 4 : Interactions entre outils de gestion et stratégies d'acteurs dans l'accès aux ressources


Professeur: GHODBANI Tarik

EXTRACTIONS DU SABLE DUNAIRE A TERGA PLAGE ET RISQUES D'INONDATION. UNE APPROCHE PAR LES ACTEURS

PLAGE ET RISQUES D'INONDATION. UNE APPROCHE PAR LES ACTEURS

Plan:

- 1-Exposé de la problématique
- 2-Présentation du site d'étude
- 3-Méthode et techniques du travail
- 4-Les résultats
- 4.1- Evolution des impacts par période
- 4.2-Evolution des impacts par thème
- 5-L'inondation d'octobre 2000
- 6-Le conflit d'usage et les outils de gestion






Fig. Évolution du volume annuel de sable extrait du cordon dunaire de Terga en quinze ans (en M3). Source: Ghodbani et *al*, à partir des bilans annuels de vente (EPCT)


3. Méthodologie : Approche systémique par analyse temporelle des changements affectant la zone côtière de Terga

Données utilisées : Couvertures aériennes Analyse par photos interprétation 1972 au 1/20.0 1980 au 1/10.0 2000 au 1/4.0 2011 Image G	Anciennes photos obliques et séquences vidéo sur les inondations d'El Maleh			
Rapports d'études	Inspection de l'environnement (1996-2002) Laboratoire des Etudes Maritimes (1999)			
Textes juridiques	Loi minière 2002, Loi sur le littoral, Loi sur l'urbanismeetc			
Mémoires d'ingénieurs Encadrement par l'équipe PNR	 Commercialisation du sable dunaire Dynamique du secteur agricole Occupation du sol dans le BV d'El Maleh 			
Visites de terrain	Ghodbani (2002-2007) Equipe PNR (2011-2014)			
Archives de l'EPCT	Levés topographiques de la carrière			
Entretiens avec les acteurs	L'administration Agriculteurs Habitants de la plage Responsables de l'EPCT Gestionnaires			

4. Résultats

4.1. Evolution de l'action anthropique (résumé)

1972 - 1980	Présence de la sablière à proximité du CW 20 sur la partie nord-est de la dune. Dans cette zone les extractions ont causé la disparition d'environ 6,5 ha de genévriers <i>Juniperus phoenica</i> et <i>Juniperus oxycedrus</i> , les espèces soustraites représentent des souches très anciennes, signalées en Oranie dès le XVII ème siècle.
1981 - 1999	Extension de la sablière vers le nord ouest, sur la partie nue, avec peu de modification de la couverture végétale. En parallèle, sur le versant nord, des travaux de reboisement et de fixation ont été menés, en 1986, par les services des forêts d'Aïn Témouchent. L'opération a touché environ 11 ha par deux espèces psammophiles : <i>Retama retam</i> et <i>Accacia phyllode</i> . Au niveau de l'arrière plage, vers le nord, on constate l'installation, sur 5 hectares, d'un camp de toile sur les terrassements.
2000 - 2005	Extension incontrôlée de la sablière, causant la dégradation de 80 % des reboisements et le changement du profil topographique du front nord de la dune, avec apparition d'une énorme crevasse sur une profondeur de 50 m, à partir de la ligne de crête dunaire. des pluies torrentielles tombées durant la nuit du 13 au 14 octobre 2000, ont provoqué le débordement de l'Oued El Maleh sur les zones déprimées, devenues ouvertes sur la plage. L'oued a inondé ainsi toute la partie nord de la plage et causé, selon les chiffres officiels de la protection civile, la destruction totale de 50 cabanons, la mort d'un jeune garçon, la perte de terrains agricoles et plusieurs dégâts matériels.
2006 - 2014	L'extension des extractions vers le sud a entraîné la destruction d'importantes surfaces de végétation naturelle, estimées à 7 ha. Les prélèvements ont rendu le sable dunaire mobilisable par les vents et accentué ainsi les risques d'ensablement des terres agricoles limitrophes. Les fellahs de la région nous ont fait part de leur inquiétude, ceci malgré les luttes entreprises.



4. Risque d'effondrement du front de taille





Fig. Coupes schématiques montrant le changement du profile du versant nord de la dune de Terga entre 1972 & 1999

La nouvelle morphologie du cordon dunaire est caractérisée actuellement par l'existence de grandes excavations composées de versants à forte pente non stabilisés.

Durant ces quinze dernières années des fréquents glissements de terrain se sont reproduits causants la mort de personnelles de chantiers. MNT de la sablière De Terga



Relevé autocad

Drapage



Tab. Estimation of extraction send material from Terga dune 2004/2010

Year	Volume (MCM)	Weight (ton)	Calculated Extraction since 2004 (MCM)	Calculated Extraction since 2004 (ton)	Commercial Extraction since 2004 (MCM)	Commercial Extraction since 2004 (ton)
2004	36	50.4×10^6	-	-	-	
2008	29	40.6×10^6	7	9.8×10^6	4	5.6×10^6
2010	25	35.0×10^6	11	25.4 X 10 ⁶	6	8.4×10^6

4.2-Evolution des impacts par thème

Impact sur le paysage



Impact sur le tapis végétal




Impact sur l'agriculture



Impact sur la nappe souterraine





3. Risque de salinité

Des intrusions ont été calculées sur une distance de plus de 6 kilomètres. L'étalement de ce phénomène dans les terres s'explique, selon l'hypothèse avancée par H Mansour (2011) par le recul de la pression exerçait auparavant par la masse dunaire sur les eaux souterraines. Ce recul causé par les extractions a participé dans la remonté de volume d'eau marine souterraine vers le continent. en empruntent le couloir de la vallée d'El Maleh.

La catastrophe d'octobre 2000



REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE L'INTERIEUR DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

INSPECTION DE L'ENVIRONNEMENT

PROCES VERBAL DE SORTIE

L'an mil neuf cent quatre vingt dix sept et le 05 du mois de MAI, une inspection Organisée conjointement par la Direction des mines et de l'Industrie et l'Inspection de L'Environnement de la Wilaya, au niveau de la carrière de sable de Terga, nous a permis De constater certains faits.

Etaient présents sur site :

Mr OUAHRANI

DMI

Mr SEBAA

Inspecteur de L'environnement

Mr BELKNADIL

DEC de Terga

Mr KIHAL

Chef de service des mines (DMI)

CONSTATATIONS RELEVEES

- Non respect du plan d'exploitation initial
- Exploitation anarchique du gisement, essentiellement le front Nord -Ouest
- Qui sert de barrière de protection de toute la plaine de Terga, représenté comme
 Cordon dunaire stabilisé, qui par son exploitation, commence déjà à bouleverser
 L'équilibre écologique du site avec une progression importante de sable à
 l'intérieur des plaines de Terga.

Des instructions ont été donnés sur place au Directeur de l'entreprise communal

Pour :

- 1) Aménagement du site à l'entrée
- 2) fermeture immédiate de la partie Nord-Ouest
- 3) Exploitation du sable de la partie Sud-Est
- 4) Aménagement d'un lieu de stockage de sable
- 5) Aménagement d'un parking à l'intérieur du site afin d'éviter le stationnement

CONSTANT GOSTIE la route

VIKILA'

Enfin il a été demandé au Directeur d'établir un plan d'exploitation et

d'aménagement du site, à faire approuvé par la D.M.I

DIRECTEUR DES MINES

INSPECTEUR DE L'ENVIRONNEMENT

John John Market



الجمهورية الجزائرية الديمقر اطية الشعبيه

5. Stratégies d'acteurs, conflit et outils de gestion

و لاية : عين تبوشنت دانرة : المالح يلاية: تارقة

ت عادة


بناءا على الفيضانات التي اجتاحت منطقة شاطئ تارقة و أدت إلى تهديم المديد من السكنات الصيفية التي من بينها سكن السيد مسلحي عسيسى و تطبيقا للقرار رقم 01/144 الدورخ في 2001.02.16 المتضمن انطلاق أشغال إزالة ورفع بقايا السكنات الصيفية المهدمة ، قاست مصالح البلدية برفع بقايا السكن الصيفي المذكور أعلاه في إطار العملية الشاملة التي عرفها الشاطئ .

السدن المعليدي الأرضية التي كان مبني عليها السكن على حالها و لصاحبها قصد انشاء أو بناء جديد حسب المساحة الحقيقية و المبينة في بطاقة التقويم و عقد الملكية و يتم هذا بالتراضي بين كل من مالك الأرضية والبلدية . و في حالة ضرورة عدم إمكانية استعمال الأرضية بعد تقرير تقني و في حالة ضرورة عدم المكانية استعمال الأرضية بعد تقرير تقني .

و استنتاج مرور الواد بمكان وجود المسكن، البلدية تعين مكان آخر لننس النرض و بنفس المساحات و ذلك بالتراضي بين الطرفين، و بالمقابل كل هذا يسمح صاحب المسكن الصيفي لمصالح البلدية بتهيئة الأرضية للقيام بالأشغال اللازمة.

المضاء صاحب السكن الصيني حرر بتارقة ، يوم: المحلس الشعبي البلدي رنيس المجلس الشعبي البلدي رئيس المجلس الشعبي البلاي





في اليوم الواحد والنادنون من شهر جويلية من سنة ألفين وواحد لجتمع أغلبية ملاك السكنات السيامية الكائنة بشاطه تارقة والنب تعرضت للهدم جراء فيمات الوادب مع المحقق المحافظ لمناقشة مخطم شفيل الأرامني لشالم مئ القة الذي علق بمقرال بلدية، وتم التومل إلى التحفظات الشَّالية:

دفض المخطط المذكور أعلاه للأسباب التالية: - أيَّه لا ينطبف مع الواقح المالي وهامية بعد قهيئاة الشلطىء.

- وجود خمسة مساكى بالمخلط مبرغير مومودة في

الواقع الحالي . - لم يُروف المخطط بتفرير غيرة الذي بحدّد إذا ما كأنت بعن المناطق معرضة للغيضان أملا.

- لماذا لم يسمح بإعادة بناء مساكن الملاك في أماكها السابقة والغير مترمنة للفيمان.

- المساحة السابقة لمساكن الملاك لم تؤخذ بعين العنال-- إذا كانت المنكفة القي قبل عنها أنها معرضة للفيهان لماذا برمج فيها إنجاز مرافق عامة ، وحرمان ملاك المساكن من إعادة مساكنهم في نفس المنافة.

نحن الملاك نرفين نسجبل أبية ملاحلة على سبل المحدد لهذا المدينة المحدد ال

الدهسية وحقوق المالكين للمساكن.

في حالت تغيير أماكن المساكن وتقليمي مساحتها لماذا لم تتخذ الإجراءات القانونية لنزع الملكبة. في النَّخير نظلب من رئيس المجلس السَّعيى البلدي إنبات إرسال هذا التقرير إلى السلمات المعنية. ونفوهن عنا السادة:

السيد: ماحي عسم والسيد: برابع منمور والسبد: رويدي بلعباس لمنابعة هذا اللف والإتصال


بالسلمات المختمة. الطر اشهاده السينة عسى الحي - مدمور بوا الساكن بتارة - بلعاس ردسي - عبداللاس بور قايمة الممنور:

اسائن بتارق - بلعان درس - عبدالنات بوس - عبدالنات بوس المحلد المسيد : ماحي عبسى . وكور - بلعان درس - محله الدن عبداله المسيد : ماحي عبسى . وكور - السيد : برابح منصور المسيد : برابح منصور المسيد : معنى منصور المسيد : معنى مندور المسيد : معنى مندور المسيد : معنى مندور بلعاس عبدالغادر المسيد : معنى مندور بن سالم ويا المسيد : كادل معمد معالى الدين المحلد الشعب المالية المالية المالية : كادل معمد المالية المالية المالية : كادل معمد المالية المالية المالية المالية : كادل معمد المالية ال

10- السيد: بن دادة نشمس الدين كل يها وقيس المجلس الشعبي الملكيو 11- السيد: بلغا سم عبد الذار في الم

(Maire, Chef daïra, autres responsables) **SGW**

Représentant des sinistrés (52 propriétaires Sinistrés)



ANAT

عوايات في إداار المحواط النلائي لدعم الإنعاش الإقتصادي و من بين هذه العمايات التي سيكون لها بدون شك الر إنجابي على حياة الواطني ، تعبيد الدارةات و ترصيفها ، تا عيم الإنارة العمومية و تزويا، النطقة بالغاز الطبيعي .

النوا: أما يتحسوص إعادة تهيئة شاطئ تارقسة على السر في خمادات الواله الكورسر 2000 السي تسميرت في تحسد وليم المساكن السياحية و به ض الراقبة الإدارية و المنجيم العائلي للبارية و كذلك المساك دامل الشاطئ الى جانب الطريق الولائي رقم 20، فإن المسالح الفنية المنجيمة عد أجرت إحصاء لهذه الخسائر و تقييمها ثم قامت على إفرها بالعاد الإجراءات التالية:

إ، ادة بنا، الجسر بالطريق الولائي السياحي رقم ١١١

إزالة بقابا البنايات المضررة

إنحاز ملبقة أرضية قاعدية

دما تجابر الإشارة أنه في إطار المخططات البلدية للتنمية قدة تم تسميل الدة عمليات تخص دار البريد و المواصلات ، مركز الجماية المدنية ، الإمارة و الأصفة .

اما مالكي السيكنات السياحية المتضرريين فقياء تم تعويضهم، بمام أرضية في إطار محمولوا تنفية شغل الأراضي.

و الحديرا و تحسياً لمقتضيات موسم الإصطياف الحالي فقيد السبب به إماد المادات الحالية على تهيئة الشادائ لاستقسبال المصطافين وتوفير خاروف الراحة المم و الازالت الأشغال متراصلة و عل متابعة يومية.

تقباوا ، سيدي ، فائق عبارات التقابير .

وليسر السدولية وليسر السدولية وليسر السدولية ولير الداعاية ولير الداعاية وليرا المطلقة المطلقة وليرا الموادة وتسمى

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

و المحامات الحلية و المحامات المحامات

التنائب بالمولس الشميم الوطني

اله الله الله الله المعلم بدارج سؤالين كتابيين يتعلق اولهما بغياب المرافق العلمة بغياب المرافق العلمة بني صاف ، أما الثاني فيه من ظروف به نه شادلي تارقة على إثر الفياصانات االأخيرة ، ردا على ذلك يشرفني الله أو الفياصانات التالية :

اولا: بالنسبة لحيي 213 سكن الكان بالمنطقة الحضرية الدي صاف فإنه بالإضافة الى توفره على قنوات صرف المياه و شبكة الدياه الصالحة للشرب، الى حانب عادة مرافق عامة كالمدرسة الدياه المادية و الملحقة الإدارية ، فإنه تم برجمة قاعة للعلاج على المادي

على التحفيف من المعلمات المحلية حرصا منها على التحفيف من من الموادات المحلية و تعسين إدار معيشتهم فقا، بادرت إلى إدراج عاءة

AIN TEMOUCHENT

«On vous a menti, M. le ministre!»

Le 13 octobre de l'année dernière, des pluies diluviennes avaient provoqué les crues de l'oued traversant le village de Terga.

ans sa colère, il précipite dans la mer des cabanons et plusieurs habitations. Depuis, les promesses de dédommager les sinistrés sont restées sans suite.

Toutes leurs tentatives pour faire aboutir leurs revendications n'ont pas abouti. De guerre lasse, ils s'en remettent au ministre de l'Intérieur.

Ce dernier, en répondant à la question d'un député, le 30 soût 2001, a affirmé que les propriétaires sinistrés par les inondations du 13 octobre ont été dédommagés dans le cadre de l'application de la 1° phase du Plan d'occupation des sols retenu par la commune de Terga « Faux, rétorquent les sinistrés, les autorités locales ont menti M. le ministre et, à ce jour, aucune parcelle de terrain n'a été attribuée aux sinistrés de Terga.»

Le 9 septembre de l'année en cours, ils adressent une lettre au ministre de l'Intérieur pour l'informer qu'à ce jour ils n'ont rien reçu, malgré le lancement de la deuxième phase du plan d'occupation du sol. Ils attirent son attention sur certains faits troublants commo les 5 logements programmés sur le POS et qui, en réalité, n'existent pas ou encore la construction de kiosques, de calés et d'hôtels, prévue dans le Pian d'occupation des sols. Mieux encore, les sinistres

informent M. le ministre qu'un projet d'élargissement de la chaussée a été retenu sur leurs parcelles de terrain sans que les procédures d'expropriation légale soient réalisées. Pour étayer leurs remarques, ils établissent par un huissier de justice un procès-verbal de constatation relevant toutes les aberrations qu'ils ont constatées. Pour le moment, les 50 familles sinistrées comptent frapper à toutes les portes pour faire aboutir leurs droits. « C'est très grave de donner de fausses


informations à un haut responsable de l'Etat et les auteurs de ce mensonge doivent payer », n'ont cessé de répéter les représentants des familles sinistrées qui attendent qu'on les rétablisse dans leurs droits.

H. B.


الى السيد والي ولاية عين نموشت

سيدي، لقد توجهنا إليكم برسالة تتضمن طلب استقبالنا لطرح مشكلة و العائلات المتضررة من فيضانات تارقة إلا أن طلبنا أخذ بوجهته نحو الذين عجزوا عن جل هذه المعضلة سيدي، لقد ثم إنجاز مخطط شغل الأراضي ولم يتضمن تعيين أماكن قطع المتضررين، ولكن لم ينسوا أن يشير فيه إلى وجود 05 مساكين وهمية لا وجود لها في الواقع تحديد قطعة بمقهى ومطعم وأكشاك تخديد أماكن للفنادق. سيدي نداؤنا إليكم هو: كفانا من الحقرة، فنحن مواطنون جزائريون، أرجعوا لنا قطعنا الأرضية أو احترموا إجراءات نزعها قانونيا.

Junial
EXPRESSION
L. 15/10/01



La volonté d'implanter une ZET dans la partie nord de plage, qui en réalité devenue zone inondable, a poussé d'ex responsables de la wilaya d'Aïn Témouchent à instrumentaliser un POS pour l'approbation d'un ensemble d'aménagement touristique.



Conclusion

Le cas de Terga est un exemple d'échec en matière d'exploitation de ressources de zones naturellement sensibles, susceptible de servir d'expérience pour la protection future des zones côtières englobant des formations dunaires en Algérie et en Méditerranée.

La réhabilitation du cordon dunaire est impérative pour la régénération de l'écosystème, elle nécessitera des interventions lourdes et couteuses mais cette réhabilitation n'arrivera en aucun cas à rétablir les équilibres préexistants.